

Dalby Vandværk
c/o Jørn Koefoed
Hersnapvej 214
5380 Dalby
Att.: Jørn Koefoed

Rapportnr.: AR-25-CG-25108219-01
Batchnr.: EUDKVE-25108219
Kundenr.: CA0025418
Modt. dato: 03.12.2025
Valideringskode: 51F6C50AAD

Analyserapport

Prøvested: Dalby Vandværk - Vandværket - 81543 - / 4440010700
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 03.12.2025 kl. 10:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 03.12.2025 - 06.12.2025

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81570332	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.		1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Dalby Vandværk, Katrine Hahn Kristensen, c/o Jørn Koefoed, Hersnapvej 214, 5380 Dalby
 Dalby Vandværk, Michael Lund Poulsen, c/o Jørn Koefoed, Hersnapvej 214, 5380 Dalby
 Dalby Vandværk, Ulla Hansen, c/o Jørn Koefoed, Hersnapvej 214, 5380 Dalby
 Dalby Vandværk, Villy Hansen, c/o Jørn Koefoed, Hersnapvej 214, 5380 Dalby
 Kerteminde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

06.12.2025



I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.